


ALLEGATO 1 - Schede dei rilievi fonometrici di breve periodo

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	14:35
Numero Misura	1/50	N° Postazione	R1 Day	Identificazione misura	Discarica	File#008LxTC
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☒ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	884
Tempo di Osservazione	14:25 - 15:15		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0	
Esecutore rilievo		☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese				
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Movimentazione di mezzi all'interno della discarica.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo in ghiaino e terra, frontalmente alla discarica a ca. 1,5 m di altezza da terra. La distanza dai mezzi operativi in funzione era di ca. 200 m.				
Note	Passaggio di un furgone, rumore da traffico in lontananza e fronde di alberi mosse da leggera brezza.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente (assenza di traffico stradale):

Leq = 50,4 dBA




Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
			L1	L5	L10
---	---	---	60,9	56,9	52,6
			L50	L90	L95
			46,1	42,5	41,7

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo				☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località		San Donà di Piave		Data	10/08/2015		Ora Inizio Misura	11:17
Numero Misura	2/50	N° Postazione	R2 Day	Identificazione misura		Depuratore Comunale		File#002LxTB
Durata della Misura (s)		1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☒ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D		A.O.	1363
Tempo di Osservazione		11:05 - 11:55		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo		☒ D. Rigato ☒ D. Carpanese						
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore da apparecchiature interne al depuratore.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su erba presso strada di accesso al depuratore, frontalmente alla discarica a ca. 1,5 m di altezza da terra. La distanza dalla S.S. 14 "Var. B" è di ca. 15 m mentre la distanza dal depuratore è di ca. 30 m.					
Note	Squillo di telefono all'interno dell'area del depuratore e passaggio di un aereo.					Altezza Microfono (m)		1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:



Leq = 49,6 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 53,9 dBA




Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
48	9	150	59,9	57,4	56,4
			L50	L90	L95
			53,0	50,0	49,4


SCHEDA MISURE			Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave		 ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA		
Breve Periodo		Diurno					
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località		Caposile		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	17:14
Numero Misura		3/50		N° Postazione	R3 Day	Identificazione misura	Aviosuperficie File#007LxTB
Durata della Misura (s)		1.800		Fonometro		☐ LD 831A ☒ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O. 1445
Tempo di Osservazione		17:05 - 17:55		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0	
Esecutore rilievo		☒ D. Rigato ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dal traffico in lontananza su Via Caposile.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su terra fresata in un campo agricolo, in prossimità dell'aviosuperficie a ca. 1,5 m di altezza da terra.					
Note		Aviosuperficie inattiva il giorno di misura.				Altezza Microfono (m)	1,5
							
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (assenza di traffico stradale):			
				Leq = 46,2 dBA			
Localizzazione del punto di rilievo:							
Carico stradale:				Livelli statistici:			
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10		
---	---	---	49,8	48,4	47,8		
			L50	L90	L95		
			46,0	43,6	42,9		

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica	
Breve Periodo	Diurno	Comune di San Donà di Piave	


Condizioni Meteo	☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	Caposile	Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	18:54
Numero Misura	4/50	N° Postazione	R4 Day	Identificazione misura	Latteria Soligo File#008831D
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☒ LD 831D		
Tempo di Osservazione	18:45 - 19:35	Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese				
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Rumore soffianti depuratore aziendale e rumore frigo-camion. Rumore da traffico veicolare su S.R. n. 43 "Jesolana" .				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo sul confine aziendale a ca. 1,5 m di altezza da terra, in prossimità dell'ingresso dei camion sul piazzale esterno in asfalto a sud-ovest e a circa 40 m dal depuratore aziendale.				
Note	Rumore continuo delle soffianti del depuratore aziendale e rumore intermittente dei frigo-camion della ditta. Traffico veicolare sostenuto su S.R. n. 43 "Jesolana".			Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 61,9 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 62,7 dBA




Carico stradale:


Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
			L1	L5	L10
203	6	443	69,4	66,9	65,9
			L50	L90	L95
			60,6	56,6	55,8

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica	
Breve Periodo	Notturno	Comune di San Donà di Piave	

Condizioni Meteo	☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s						
Località	Caposile		Data	12/08/2015	Ora Inizio Misura	01:56	
Numero Misura	5/50	N° Postazione	R4 Ngt	Identificazione misura	Latteria Soligo	File#013831D	
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro			☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☒ LD 831D	A.O.	1799
Tempo di Osservazione	01:45 - 02:35		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese						
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore soffianti depuratore aziendale e rumore frigo-camion. Rumore traffico veicolare su S.R. n. 43 "Jesolana" .					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo sul confine aziendale a ca. 1,5 m di altezza da terra, in prossimità dell'ingresso dei camion sul piazzale esterno a sud-ovest e a circa 40 m dal depuratore aziendale.					
Note	Rumore continuo delle soffianti del depuratore aziendale e rumore intermittente dei frigo-camion della ditta. Sporadico traffico veicolare su S.R. n. 43 "Jesolana".				Altezza Microfono (m)	1,5	



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:


Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 57,6 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:


Leq = 58,0 dBA




Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
14	---	28	65,1	60,8	60,5
			L50	L90	L95
			55,7	53,7	53,4

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s								
Località	Calvecchia				Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	20:58		
Numero Misura		6/50	N° Postazione		R5 Day	Identificazione misura		Centro Tori Ponte Alto File#007LxTC		
Durata della Misura (s)		1.800		Fonometro			☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☒ LD LxTC ☐ LD 831D		A.O.	1800
Tempo di Osservazione		20:49 - 21:40		Software Utilizzato			Noise & Vibration Works 2.8.0			
Esecutore rilievo		☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese								
Tipologia delle Sorgenti Presenti				Rumore traffico veicolare su S.S. n. 14 . Linea ferroviaria VE/TS .						
Caratteristiche dell'Area di Rilievo				Area pianeggiante, postazione di rilievo sul confine di proprietà del Centro Tori Ponte Alto, a ca. 1,5 m di altezza da terra, in prossimità dell'ingresso principale e a circa 40 m dalla S.S. n. 14. La postazione di rilievo inoltre, era a circa 1 km dalla linea ferroviaria VE/TS.						
Note	Rumore delle fronde degli alberi circostanti; passaggio di un treno sulla linea ferroviaria VE/TS.						Altezza Microfono (m)		1,5	



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 44,1 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 55,2 dBA




Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
217	4	458	L1	L5	L10
			63,5	59,9	58,3
			L50	L90	L95
			51,9	47,3	46,1

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	17:37
Numero Misura	7/50	N° Postazione	R6 Day	Identificazione misura	Ospedale civile	File#008831A
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D		A.O.	883
Tempo di Osservazione	17:20 - 18:15		Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ D. Carpanese ☒ S. De Rossi					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato dal traffico stradale ed auto in manovra presso il parcheggio dell'ospedale.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area di un parcheggio, postazione di rilievo su asfalto presso confine dell'Ospedale civile alla rotonda che interseca Via Giuseppe Verdi con Via Nazario Sauro a ca. 1,5 m di altezza da terra.				
Note	Rumore dato da traffico su Via Sauro a ca. 30 m e dalle auto che parcheggiavano o ripartivano dalle aree di sosta dell'ospedale.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 47,8 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:


Leq = 58,7 dBA





Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
162	4	348	68,6	63,2	61,1
			L50	L90	L95
			54,3	48,1	46,8

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica	
Breve Periodo	Notturmo	Comune di San Donà di Piave	

Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	01:02
Numero Misura	8/50	N° Postazione	R6 Ngt	Identificazione misura	Ospedale civile	File#014831A
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	883
Tempo di Osservazione	00:50 - 01:40	Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ D. Carpanese ☒ S. De Rossi					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato dal traffico stradale su Via Giuseppe Verdi e Via Nazario Sauro.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area di un parcheggio, postazione di rilievo su asfalto presso confine dell'Ospedale civile alla rotonda che interseca Via Giuseppe Verdi con Via Nazario Sauro a ca. 1,5 m di altezza da terra.				
Note	Rumore dato da passaggio auto, impianti tecnologici dell'ospedale. Saltuariamente presenza di canto di grilli in sottofondo.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:


Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 39,8 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:


Leq = 50,3 dBA



Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
12	---	24	61,6	55,9	50,7
			L50	L90	L95
			42,0	40,2	40,0

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica	
Breve Periodo	Notturmo	Comune di San Donà di Piave	


Condizioni Meteo	☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località	San Donà di Piave		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	22:16
Numero Misura	9/50	N° Postazione	R6 Ngt Int	Identificazione misura	Ospedale civile	File#016831A
Durata della Misura (s)	900	Fonometro	☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D		A.O.	883
Tempo di Osservazione	22:05 - 22:40		Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ D. Carpanese ☒ S. De Rossi					
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Traffico stradale esterno alla struttura sanitaria su Via Nazario Sauro .					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Postazione di rilievo su stanza interna all'ospedale al terzo piano su superficie pavimentata in piastrelle. Tale locale risulta il maggiormente esposto al rumore del traffico veicolare.					
Note	Mascherati i passi del tecnico a inizio misura. Rilevazione effettuata per verificare il rispetto dei limiti imposti per legge all'interno degli ospedali posti in prossimità di infrastrutture stradali (Leq notturno deve essere < 35 dBA).				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:





Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente (con traffico stradale esterno):


Leq = 32,3 dBA



Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
---	---	---	44,7	33,9	33,5
			L50	L90	L95
			32,9	32,4	32,3

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica	 ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA
Breve Periodo	Diurno	Comune di San Donà di Piave	


Condizioni Meteo	☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s						
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	17:08	
Numero Misura	10/50	N° Postazione	R7 Day	Identificazione misura	Casa di cura	File#005LxTC	
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☒ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1390	
Tempo di Osservazione	17:00 - 17:50		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese						
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato dal traffico stradale di Via Dante Alighieri e dagli impianti di aspirazione della casa di cura "Sileno & Anna Rizzola S.p.A.".					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto su marciapiede in vicinanza alla casa di cura a ca. 1,5 m di altezza da terra.					
Note	Rumore ininfluente dato da caduta di un ramo da un albero nelle immediate vicinanze al minuto 12'00".					Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 52,2 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 62,7 dBA




Carico stradale:



Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
			L1	L5	L10
227	4	478	72,8	68,5	66,3
			L50	L90	L95
			57,5	52,6	52,3

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica	 ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA
Breve Periodo	Notturno	Comune di San Donà di Piave	


Condizioni Meteo	☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	01:09
Numero Misura	11/50	N° Postazione	R7 Ngt	Identificazione misura	Casa di cura	File#009LxTB
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☒ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1390
Tempo di Osservazione	01:00 - 01:50	Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Rumore dato dal traffico stradale di Via Gorizia e dagli impianti di aspirazione della casa di cura "Sileno & Anna Rizzola S.p.A."					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto su marciapiede in vicinanza alla casa di cura a ca. 1,5 m di altezza da terra.					
Note	Misura effettuata in Via Gorizia, in prossimità dell'ingresso principale della casa di cura. Rumore dato da traffico in lontananza su Via D. Alighieri.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 43,4 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 49,5 dBA



Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
			L1	L5	L10
13	---	26	62,6	55,0	50,0
			L50	L90	L95
			43,6	41,9	41,1

SCHEDA MISURE


Classificazione Acustica
Comune di San Donà di Piave




Breve Periodo

Notturmo


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	22:14
Numero Misura	12/50	N° Postazione	R7 Ngt Int	Identificazione misura		Casa di cura File#011831A
Durata della Misura (s)	900	Fonometro		☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1390
Tempo di Osservazione	22:05 - 22:40	Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ D. Carpanese ☒ S. De Rossi					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato dal traffico esterno circolante su Via Dante Alighieri .				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Postazione di rilievo su stanza interna alla casa di cura al primo piano su superficie pavimentata in piastrelle. Tale locale risulta il maggiormente esposto al rumore del traffico veicolare.				
Note	Mascherati i passi del tecnico a inizio misura. Rilevazione effettuata per verificare il rispetto dei limiti imposti per legge all'interno delle case di cura poste in prossimità di infrastrutture stradali (Leq notturno deve essere < 35 dBA).				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente (con traffico stradale esterno):

Leq = 33,3 dBA



Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora
---	---	---

Livelli statistici:

L1	L5	L10
47,6	36,5	35,0
L50	L90	L95
33,5	32,8	32,6

SCHEDA MISURE


Classificazione Acustica
Comune di San Donà di Piave



Breve Periodo

Diurno


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	16:33
Numero Misura	13/50	N° Postazione	R8 Day	Identificazione misura	Casa di riposo	File#004LxTC
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☒ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1388
Tempo di Osservazione	16:25 - 17:15	Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato dal traffico stradale in lontananza di Via Dante Alighieri e dallo sporadico passaggio di mezzi leggeri e pesanti in Via San Francesco .				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto sul marciapiede in vicinanza della casa di cura a ca. 1,5 m di altezza da terra.				
Note	Misura influenzata dal traffico intenso su Via D. Alighieri posta a 50 m di distanza dal punto di misura.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 41,7 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 52,6 dBA



Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora
8	1	22

Livelli statistici:

L1	L5	L10
64,9	55,0	51,2
L50	L90	L95
43,8	41,3	41,0

SCHEDA MISURE


Classificazione Acustica
Comune di San Donà di Piave



Breve Periodo

Notturmo


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località	San Donà di Piave		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	00:57	
Numero Misura	14/50	N° Postazione	R8 Ngt	Identificazione misura		Casa di riposo	File#012831D
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☒ LD 831D	A.O.	1388	
Tempo di Osservazione	00:45 - 01:35		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo		☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore traffico stradale su Via Dante Alighieri .					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo presso l'ingresso della casa di riposo in Via Dante Alighieri.					
Note	Sporadico traffico veicolare su Via Dante Alighieri. Abbai cani in lontananza.				Altezza Microfono (m)	1,5	



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 35,4 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 47,5 dBA



Carico stradale:


Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora
19	1	44

Livelli statistici:


L1	L5	L10
59,2	55,0	51,0
L50	L90	L95
36,4	33,2	33,0

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Notturmo		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	22:55
Numero Misura	15/50	N° Postazione	R8 Ngt Int	Identificazione misura	Casa di riposo	File#017831A
Durata della Misura (s)	900	Fonometro		☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1388
Tempo di Osservazione	22:45 - 23:20	Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo		☒ D. Carpanese ☒ S. De Rossi				
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato dal traffico esterno circolante su Via Dante Alighieri .				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Postazione di rilievo su stanza interna alla casa di riposo al secondo piano su superficie pavimentata in piastrelle. Tale locale risulta il maggiormente esposto al rumore del traffico veicolare.				
Note	Mascherati i passi del tecnico e macchinario all'interno della camera. Rilevazione effettuata per verificare il rispetto dei limiti imposti per legge all'interno delle case di cura poste in prossimità di infrastrutture stradali (Leq notturno deve essere < 35 dBA). Presenza di impianto di condizionamento centralizzato nella camera di degenza, che non è stato possibile spegnere.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente (con traffico stradale esterno):

Leq = 41,8 dBA



Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
---	---	---	L1	L5	L10
			53,3	51,6	50,6
			L50	L90	L95
			41,9	41,3	41,1

SCHEDA MISURE


Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave



Breve Periodo

Diurno


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s								
Località		San Donà di Piave			Data	10/08/2015		Ora Inizio Misura	12:57	
Numero Misura		16/50	N° Postazione		R9 Day	Identificazione misura		Complesso scolastico Perugia		File#002831A
Durata della Misura (s)			1.800	Fonometro			☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1105	
Tempo di Osservazione			12:45 - 13:35	Software Utilizzato			Noise & Vibration Works 2.8.0			
Esecutore rilievo			☒ D. Carpanese ☒ S. De Rossi							
Tipologia delle Sorgenti Presenti				Rumore dato dal traffico stradale di Via Firenze e dal traffico in lontananza su Via Perugia.						
Caratteristiche dell'Area di Rilievo				Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto nel marciapiede all'ingresso dell'I.T.C. "L. B. Alberti" in Via Firenze a ca. 1,5 m di altezza da terra.						
Note	Leggero canto di tortore durante la misura e passaggio di veicoli leggeri e pesanti in lontananza su S.P. n.83 e Via Roma.						Altezza Microfono (m)		1,5	



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 39,2 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 54,8 dBA



Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
29	1	64	L1	L5	L10
			63,2	57,6	55,4
			L50	L90	L95
			48,0	42,8	41,9

SCHEDA MISURE


Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave




Breve Periodo

Diurno


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s							
Località	San Donà di Piave			Data	10/08/2015		Ora Inizio Misura	13:48	
Numero Misura	17/50	N° Postazione	R9 Day Int	Identificazione misura		Complesso scolastico Perugia		File#003831A	
Durata della Misura (s)	900		Fonometro	☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D		A.O.	1105		
Tempo di Osservazione	13:40 - 14:10		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0				
Esecutore rilievo	☒ D. Carpanese ☒ S. De Rossi								
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Misura effettuata all'interno dell'aula più esposta alla strada dell'I.T.C. "L. B. Alberti".								
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Postazione di rilievo su piastrelle all'interno di un'aula della scuola prospiciente Via Firenze ed in lontananza la S.P. n.83 .								
Note	Misura effettuata per verificare il rispetto dei limiti imposti per legge all'interno delle scuole poste in prossimità di infrastrutture stradali (Leq diurno deve essere < 45 dBA).						Altezza Microfono (m)	1,5	



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 29,5 dBA



Carico stradale:


Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora
---	---	---

Livelli statistici:

L1	L5	L10
42,4	35,1	32,6
L50	L90	L95
29,2	27,6	27,4

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	15:56
Numero Misura	18/50	N° Postazione	R10 Day	Identificazione misura	Complesso scolastico Libertà	File#003LxTC
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☒ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1349
Tempo di Osservazione	15:45 - 16:35	Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato dal traffico stradale di Via S. Francesco e dal traffico su Viale della Libertà.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto nel marciapiede all'ingresso dell'Istituto Comprensivo "I. Nievo" in Via S. Francesco a ca. 1,5 m di altezza da terra.				
Note	Misura influenzata dal traffico intenso su Viale della Libertà posta a ca. 20 m di distanza dal punto di misura. Leggero canto di tortore durante la misura.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 37,6 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 53,1 dBA



Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora
6	1	18

Livelli statistici:

L1	L5	L10
66,0	56,0	52,5
L50	L90	L95
40,2	37,0	36,6

SCHEDA MISURE


Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave




Breve Periodo

Diurno


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	13:10
Numero Misura	19/50	N° Postazione	R10 Day Int	Identificazione misura	Complesso scolastico Libertà	File#003831A
Durata della Misura (s)	900	Fonometro	☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D		A.O.	1349
Tempo di Osservazione	13:00 - 13:35	Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0			
Esecutore rilievo	☒ D. Carpanese ☒ S. De Rossi					
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Misura effettuata all'interno dell'aula più esposta alla strada dell'I.C. "I. Nievo".					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Postazione di rilievo su piastrelle all'interno di un'aula della scuola prospiciente Via San Francesco ed in lontananza Viale della Libertà.					
Note	Misura effettuata per verificare il rispetto dei limiti imposti per legge all'interno delle scuole poste in prossimità di infrastrutture stradali (Leq diurno deve essere < 45 dBA).				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 25,6 dBA



Carico stradale:


Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora
---	---	---

Livelli statistici:

L1	L5	L10
38,0	32,7	30,8
L50	L90	L95
26,4	25,1	25,1

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	16:04
Numero Misura	20/50	N° Postazione	R11 Day	Identificazione misura	Complesso scolastico Bortolazzi	File#004831A
Durata della Misura (s)	900	Fonometro		☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1347
Tempo di Osservazione	15:55 - 16:30		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0	
Esecutore rilievo		☒ D. Carpanese				
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato dal traffico stradale di Via Bortolazzi.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto sul marciapiede davanti alla Scuola dell'Infanzia Madonna Della Vittoria a ca. 1,5 m di altezza da terra in prossimità di Via Bortolazzi . A ca. 25 m sono presenti anche le pertinenze della Scuola Materna "Gianni Rodari".				
Note	Rumore dato da sporadico canto di uccellini. La strada rappresentata da Via Bortolazzi si trova a ca. 40 m dal punto di misura.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 37,8 dBA




Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 48,3 dBA



Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
119	---	238	56,7	53,9	52,0
			L50	L90	L95
			44,2	37,5	36,5

SCHEMA MISURE			Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave		dBAmbiente ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA		
Breve Periodo		Diurno					
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località		Cittanova		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	21:14
Numero Misura	21/50	N° Postazione	R12 Day	Identificazione misura		Ambito archeologico Heraclia	File#010831D
Durata della Misura (s)		1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☒ LD 831D	A.O.	1386
Tempo di Osservazione		21:05 - 21:55		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0	
Esecutore rilievo		☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti			Rumore manovre auto nel vicino parcheggio del circolo ricreativo parrocchia Santa Maria del Carmelo in Via Cittanova .				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo			Area pianeggiante, postazione di rilievo su piazzetta vicino la chiesa parrocchia Santa Maria del Carmelo vicino civico n. 27.				
Note	Rumore manovre auto e passaggio di una persona. Leggera brezza di vento.					Altezza Microfono (m)	1,5
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente senza traffico stradale: Leq = 36,1 dBA			
				Livello equivalente con traffico stradale: Leq = 42,4 dBA			
Localizzazione del punto di rilievo:							
Carico stradale:				Livelli statistici:			
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora		L1	L5	L10	
3	---	6		51,2	46,7	44,8	
				L50	L90	L95	
				40,5	36,8	36,2	

SCHEDA MISURE			Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave				
Breve Periodo		Diurno					
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località		San Donà di Piave		Data	12/08/2015	Ora Inizio Misura	11:25
Numero Misura	22/50	N° Postazione	R13 Day	Identificazione misura		Poligono di tiro	File#018831A
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D		A.O.	1442
Tempo di Osservazione		11:05 - 12:05		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0	
Esecutore rilievo		☒ D. Carpanese ☒ S. De Rossi					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato dall'utilizzo di armi sportive all'interno del poligono di tiro.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su giardino in erba prospiciente una abitazione a ca. 50 m dall'area del poligono di tiro in Via Caposile					
Note	Passaggio continuo di mezzi lungo la S.R. n.43 posta a ca. 100 m dal punto di misura. Mascherate attività effettuate presso l'abitazione (impatti ed auto accesa).					Altezza Microfono (m)	1,5
							
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (attività del poligono di tiro):			
 				Leq = 52,5 dBA			
Localizzazione del punto di rilievo:				Livello equivalente (assenza attività del poligono di tiro):			
				Leq = 46,1 dBA			
							
Carico stradale:				Livelli statistici:			
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10		
---	---	---	70,3	57,4	51,0		
			L50	L90	L95		
			44,9	42,1	41,4		

SCHEDA MISURE


Classificazione Acustica
Comune di San Donà di Piave



Breve Periodo

Diurno

Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	10:54
Numero Misura	23/50	N° Postazione	R14 Day	Identificazione misura	Zona industriale 1 sud	File#002831D
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☒ LD 831D	A.O.	605
Tempo di Osservazione	10:45 - 11:35		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0	
Esecutore rilievo	☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore traffico veicolare su Via Maestri del Lavoro . Muletto in manovra nel piazzale della vicina ditta distributrice di materiali edili.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su ciglio stradale di Via Maestri del Lavoro di fronte civico n. 62.				
Note	Rumore manovre muletto nel piazzale della vicina ditta distributrice di materiale edile. Sporadici rumori dovuti alle attività/lavorazioni presenti nelle vicine ditte. Moderato traffico veicolare su Via Maestri del Lavoro.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 53,1 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 60,9 dBA



Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
			L1	L5	L10
20	5	70	72,9	67,8	64,9
			L50	L90	L95
			54,8	47,4	46,1

SCHEDA MISURE


Classificazione Acustica
Comune di S. Donà di Piave



Breve Periodo

Diurno

Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	12:19
Numero Misura	24/50	N° Postazione	R15 Day	Identificazione misura	Zona industriale 1 est	File#003831D
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD Lxt ☒ LD 831	A.O.	1037
Tempo di Osservazione	12:10 - 13:00	Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Traffico stradale su Via Enzo Ferrari . Traffico stradale su S.S. n.14 "Var B" in lontananza.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo su Via Enzo Ferrari, di fianco civico del bar risto-selfservice "Massabon", a ca. 1,5 m di altezza dalla sede stradale.					
Note	Passaggio di mezzi leggeri e pesanti in Via Enzo Ferrari. Rumore in lontananza del traffico veicolare su S.S. n.14 "Var. B".				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 46,9 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 59,4 dBA



Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora
13	2	38

Livelli statistici:

L1	L5	L10
70,3	65,6	63,3
L50	L90	L95
54,3	46,9	45,2

SCHEDA MISURE


Classificazione Acustica
Comune di S. Donà di Piave



Breve Periodo

Diurno

Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	9:52
Numero Misura	25/50	N° Postazione	R16 Day	Identificazione misura	Zona industriale 1 nord	File#001831D
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☐ LD Lxt ☐ LD 831A ☐ LD LxTC ☒ LD 831D		A.O.	66
Tempo di Osservazione	9:40 - 10:30		Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Traffico stradale su incrocio S.P. n.54 (Via Calnova) con Via Filippo Turati .					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo su Via Filippo Turati altezza civico n. 4, incrocio S.P. n.54 (Via Calnova), a ca. 1,6 m di altezza dalla sede stradale e sul marciapiede.					
Note	Passaggio di mezzi leggeri e pesanti in Via Filippo Turati. Significativo traffico su S.P. n.54 (Via Calnova).				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 50,2 dBA



Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 60,4 dBA



Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
91	5	212	L1	L5	L10
			72,3	66,8	64,5
			L50	L90	L95
			56,5	50,3	49,0

SCHEDA MISURE			Classificazione Acustica Comune di S. Donà di Piave		 ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA		
Breve Periodo		Diurno					
Condizioni Meteo			☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località		San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	09:59
Numero Misura	26/50	N° Postazione	R17 Day	Identificazione misura		Zona industriale 1 Ovest	File#001LxTB
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☒ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D		A.O.	1534
Tempo di Osservazione		09:50 - 10:40		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0	
Esecutore rilievo		☒ D. Carpanese ☒ D. Rigato					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato dalle lavorazioni in una fabbrica nelle vicinanze e dallo sporadico passaggio di macchine in Via Tavianì .					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su erba in prossimità del parcheggio dell'azienda vicina (ditta metalmeccanica) a ca. 1,5 m di altezza da terra.					
Note	Punto di misura posizionato a ca. 40 m di distanza dalla Zona Industriale.				Altezza Microfono (m)		1,5
R17 Day - LAeq R17 Day - LAeq - Running Leq 							
Descrizione fotografica del rilievo:				Livello equivalente (assenza di traffico stradale):			
 				Leq = 50,6 dBA			
Localizzazione del punto di rilievo:				R17 Day - Leq - Lineare 			
Carico stradale:				Livelli statistici:			
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10		
---	---	---	65,1	60,8	60,5		
			L50	L90	L95		
			55,7	53,7	53,4		

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di S. Donà di Piave		dBAmbiente ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA	
Breve Periodo	Diurno				
Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s			
Località		San Donà di Piave		Data	10/08/2015
Ora Inizio Misura		13:18			
Numero Misura	27/50	N° Postazione	R18 Day	Identificazione misura	File#004831D
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☐ LD Lxt ☐ LD 831A ☐ LD LxTC ☒ LD 831D		
Tempo di Osservazione	13:10 - 14:00	Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese				
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Traffico veicolare su Via Iseo e incrocio con Via Como.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo su Via Iseo in prossimità incrocio con Via Como, a ca. 1,6 m di altezza dalla sede stradale e sull'aiuola.				
Note	Passaggio di mezzi leggeri e pesanti in Via Iseo e incrocio con Via Como. Sostenuta immissione di veicoli su Via Iseo provenienti dal parcheggio del vicino supermercato IPERCOOP.			Altezza Microfono (m)	1,6
Descrizione fotografica del rilievo:			Livello equivalente senza traffico stradale: Leq = 51,2 dBA		
			Livello equivalente con traffico stradale: Leq = 64,7 dBA		
Localizzazione del punto di rilievo:					
Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
114	3	246	74,3	70,6	68,4
			L50	L90	L95
			60,9	53,2	51,2

SCHEDA MISURE


Classificazione Acustica Comune di S. Donà di Piave



Breve Periodo

Diurno

Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	12:28
Numero Misura	28/50	N° Postazione	R19 Day	Identificazione misura	Zona industriale 2 Sud Ovest	File#003LxTB
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☒ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	615
Tempo di Osservazione	12:20 - 13:10		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0	
Esecutore rilievo	☒ D. Carpanese ☒ D. Rigato					
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Rumore dato dal traffico stradale in lontananza di Via Calvecchia (S.S. n.14) e da fabbriche della Zona Industriale.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo su erba di un parco pubblico a ca. 1,5 m di altezza da terra in Via Pateo					
Note	Percettibili lavorazioni di una fabbrica in vicinanza nei primi minuti di misura oltre alla presenza di alcuni abba di cane e canti di tortore.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 41,2 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 45,5 dBA



Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
			L1	L5	L10
1	---	2	56,6	47,2	44,6
			L50	L90	L95
			40,6	38,5	38,0

SCHEDA MISURE


Classificazione Acustica
Comune di S. Donà di Piave




Breve Periodo

Diurno


Condizioni Meteo	☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s					
Località	Tessere		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	15:29
Numero Misura	29/50	N° Postazione	R20 Day	Identificazione misura	Zona industriale 3	File#015831D
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☐ LD LxtB ☐ LD 831A ☐ LD LxtC ☒ LD 831D		A.O.	599
Tempo di Osservazione	15:20 - 16:10		Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Veicoli pesanti e leggeri in movimento. Muletto e camion in manovra.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo in prossimità dell'incrocio di Via Bruno Ponte Corvo con Via Ettore Majorana, a ca. 1,5 m di altezza dalla sede stradale.					
Note	Rumore discontinuo di attrezzatura per taglio lamiere in lontananza. Sporadici colpi di clacson provenienti da una autofficina in lontananza.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 50,8 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 56,5 dBA




Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
23	11	112	L1	L5	L10
			66,3	60,0	58,0
			L50	L90	L95
			51,0	47,7	46,5

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di S. Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		

Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s			
Località	Caposile	Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	17:02
Numero Misura	30/50	N° Postazione	R21 Day	Identificazione misura	Zona industriale 4 File#006831D
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☐ LD LxtB ☐ LD 831A ☐ LD LxTC ☒ LD 831D A.O. 121		
Tempo di Osservazione	16.55 - 17.45	Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese				
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Traffico stradale su Via Riviera Sile.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo lungo Via Riviera Sile (S.R. n.43) , altezza industriale Caposile, a ca. 1,5 m di altezza dalla sede stradale				
Note	Rintocchi campane provenienti dal vicino campanile del "Tempio ai caduti del basso Piave". Rilevante il rumore da traffico veicolare su Via Riviera Sile.			Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 54,8 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 71,2 dBA



Carico stradale:


Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora
606	24	1356

Livelli statistici:

L1	L5	L10
75,9	75,8	74,4
L50	L90	L95
69,1	57,8	53,4

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	12:20
Numero Misura	31/50	N° Postazione	R22 Day	Identificazione misura	Zona Industriale 5	File#001831A
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D		A.O.	616
Tempo di Osservazione	12:10 - 13:00		Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ D. Carpanese ☒ S. De Rossi					
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Rumore da fronde di alberi, traffico in lontananza su S.P. n.83.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto presso parcheggio di accesso ad uffici direzionali/commerciali in Via Monte Popera a ca. 1,5 m di altezza da terra. La distanza dalla S.P. n.83 è di ca. 50 m.					
Note	Passaggio di alcune biciclette, rumore da fronde di alberi mosse da brezza e accensione di alcune auto nel parcheggio.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente (assenza di traffico stradale):

Leq = 54,7 dBA




Carico stradale:

Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
---	---	---	62,9	56,6	55,4
			L50	L90	L95
			51,0	48,0	47,4

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	12:17
Numero Misura	32/50	N° Postazione	R23 Day	Identificazione misura	Zona Industriale 6	File#001LxTC
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☒ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	626
Tempo di Osservazione	12:05 - 12:55	Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo		☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese				
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Passaggio di automobili in Via Mussetta di Sotto .				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su ghiaia sulla banchina della strada di Via Melidissa a ca. 1,5 m di altezza da terra. Via Mussetta di Sotto si trova a 15 m dal punto di misura.				
Note	Misura effettuata a ridosso dell'incrocio tra Via Melidissa e Visa Mussetta di Sotto. Il rumore delle fabbriche era piuttosto contenuto.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 37,4 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 52,8 dBA




Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
			L1	L5	L10
33	---	66	65,9	56,8	52,7
			L50	L90	L95
			40,9	37,1	36,7

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	15:29
Numero Misura	33/50	N° Postazione	R24 Day	Identificazione misura	Zona Industriale 7	File#009LxTC
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☒ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	635
Tempo di Osservazione	15:20 - 16:10		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0	
Esecutore rilievo		☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese				
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore in prevalenza da scorrimento mezzi in Via Marmolada e operazioni di smerigliatura e compressori in un capannone vicino.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto presso parcheggi dell'area commerciale interessata a ca. 1,5 m di altezza da terra. Misura effettuata in Via Marmolada, 10 a 1 m dalla carreggiata.				
Note	Presente un sottofondo dato da ventole di climatizzazione delle attività insediate nell'edificio.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 42,2 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 58,4 dBA




Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
			L1	L5	L10
18	---	36	69,0	64,5	62,2
			L50	L90	L95
			52,9	44,8	43,3

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica	
Breve Periodo	Diurno	Comune di San Donà di Piave	


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	11:57
Numero Misura	34/50	N° Postazione	R25 Day	Identificazione misura	Parco Fellini	File#016831A
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1747
Tempo di Osservazione	11:45 - 12:35		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0	
Esecutore rilievo		☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese				
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore di cinghetti all'interno del parco e passaggio di autovetture in lontananza lungo Via Calnova.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su ghiaia all'ingresso sud del Parco Fellini a ca. 1,5 m di altezza da terra.				
Note	L'asse stradale di Via Calnova è posta a ca. 150 m dal punto di misura.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente (assenza di traffico stradale):


Leq = 42,3 dBA



Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
---	---	---	51,1	46,1	44,2
			L50	L90	L95
			40,5	37,9	36,9

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Notturmo		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	00:05
Numero Misura	35/50	N° Postazione	R25 Ngt	Identificazione misura	Parco Fellini	File#008LxTB
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☒ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1747
Tempo di Osservazione	23:55 - 00:45		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0	
Esecutore rilievo		☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese				
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato dal passaggio di auto in Via Calnova.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su ghiaia all'ingresso sud del Parco Fellini a ca. 1,5 m di altezza da terra.				
Note	Sporadici canti di gabbiani in lontananza e miagolii di gatti. L'asse stradale di Via Calnova è posta a ca. 150 m dal punto di misura.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente (assenza di traffico stradale):

Leq = 39,8 dBA




Carico stradale:

Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
---	---	---	45,5	42,7	41,6
			L50	L90	L95
			38,7	36,9	36,5

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	12:56
Numero Misura	36/50	N° Postazione	R26 Day	Identificazione misura		Palazzetto dello sport e stadio
						File#002LxTC
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☒ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1674
Tempo di Osservazione	12:45 - 13:35	Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Rumore dato dal traffico in Via Tarvisio e dalla S.P. n.83 oltre dall'azione dell'autolavaggio a 60 m di distanza dal punto di misura.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto su marciapiede presso Via Tarvisio a ca. 1,5 m di altezza da terra. Il punto di misura è a 15 m dal Palazzetto dello Sport.					
Note	Leggero rumore di fronde di alberi mosse dalla brezza.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 42,9 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 59,0 dBA



Carico stradale:


Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora
42	---	84

Livelli statistici:

L1	L5	L10
69,8	65,1	62,4
L50	L90	L95
51,4	44,2	42,8

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo	☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s		
Località	San Donà di Piave	Data	10/08/2015
Località		Ora Inizio Misura	13:29
Numero Misura	37/50	N° Postazione	R27 Day
Identificazione misura	Parco "Un abbraccio verde" File#015LxTB		
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☐ LD 831A ☒ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D
Tempo di Osservazione	13:19 - 14:09	Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0
Esecutore rilievo	☒ D. Rigato ☒ D. Carpanese		
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Rumore dato in particolare dalle lavorazioni in atto nel cantiere edile allestito vicino al punto di misura.		
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo su erba in mezzo al Parco "Un abbraccio verde" a ca. 1,5 m di altezza da terra. Via L. Carrer è a ca. 145 m di distanza dal punto di misura.		
Note	Mascherate le lavorazioni di un'impresa edile provenienti dal cantiere vicino.		Altezza Microfono (m)
			1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente (assenza di traffico stradale):

Leq = 42,5 dBA



Carico stradale:


Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora
---	---	---

Livelli statistici:

L1	L5	L10
54,4	50,4	48,0
L50	L90	L95
42,9	39,6	38,8

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo	☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s						
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	19:46	
Numero Misura	38/50	N° Postazione	R28 Day	Identificazione misura	Parco Fluviale	File#006LxTC	
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☒ LD LxTC ☐ LD 831D			A.O.	1752
Tempo di Osservazione	19:36 - 20:26		Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0			
Esecutore rilievo	☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese						
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Rumore dato dal traffico su viabilità circostante in Via Lungo Piave Inferiore e dalle fronde degli alberi mosse dal vento.						
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo su erba mista a foglie in mezzo al Parco Fluviale a ca. 1,5 m di altezza da terra. La strada più vicina è Via Lungo Piave Inferiore a ca. 155 m di distanza da punto di misura.						
Note	Alle ore 20:00 si segnala un rumore dato dalla sovrapposizione dell'azione di due campanili in parrocchie circostanti. Tale rumore è stato mascherato.					Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente (assenza di traffico stradale):

Leq = 49,1 dBA






Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora
---	---	---


Livelli statistici:

L1	L5	L10
60,7	55,5	52,0
L50	L90	L95
48,9	46,8	46,4


SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave				
Breve Periodo	Diurno					
Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	19:56
Numero Misura	39/50	N° Postazione	R29 Day	Identificazione misura	Parco Via Cortina	File#008831A
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D		A.O.	1644
Tempo di Osservazione	19:46 - 20:36	Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0			
Esecutore rilievo	☒ D. Carpanese ☒ S. De Rossi					
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Passaggio di pedoni e ciclisti nel parco e leggero traffico su Via Cortina .					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo su ghiaia in un viottolo del parco a ca. 1,5 m di altezza da terra. Via Cortina è a ca. 10 m di distanza, mentre Via Monte Civetta è a ca. 170 m dal punto di misura.					
Note	Abbaio di cane in lontananza e sporadico rumore di fronde degli alberi.				Altezza Microfono (m)	1,5
						
Descrizione fotografica del rilievo:			Livello equivalente senza traffico stradale: Leq = 34,2 dBA			
			Livello equivalente con traffico stradale: Leq = 43,1 dBA			
Localizzazione del punto di rilievo:						
						
Carico stradale:			Livelli statistici:			
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10	
4	---	8	54,1	48,5	44,9	
			L50	L90	L95	
			37,0	33,4	32,7	

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Notturmo		

Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	00:02
Numero Misura	40/50	N° Postazione	R29 Ngt	Identificazione misura	Parco Via Cortina	File#012-13831A
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1644
Tempo di Osservazione	23:50 - 00:40	Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo		☒ D. Carpanese ☒ S. De Rossi				
Tipologia delle Sorgenti Presenti		presenza di leggero traffico su Via Cortina .				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su ghiaia in un viottolo del parco a ca. 1,5 m di altezza da terra. Via Cortina è a ca. 10 m di distanza, mentre Via Monte Civetta è a ca. 170 m dal punto di misura.				
Note	Abbai cani in lontananza, grilli in sottofondo e qualche colpo di tosse del tecnico				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:


Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 35,6 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 44,6 dBA



Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
4	---	8	51,3	40,7	39,0
			L50	L90	L95
			35,6	32,8	32,2

SCHEDA MISURE


Classificazione Acustica
Comune di S. Donà di Piave



Breve Periodo

Diurno

Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s							
Località		San Donà di Piave			Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	19:51	
Numero Misura		41/50	N° Postazione		R30 Day	Identificazione misura		Parco Benjamin	File#009831D
Durata della Misura (s)		1.800		Fonometro			☐ LD LxtB ☐ LD 831A ☐ LD LxtC ☒ LD 831D	A.O.	1669
Tempo di Osservazione		19:40 - 20:30		Software Utilizzato			Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo		☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese							
Tipologia delle Sorgenti Presenti				Persone con bambini sulle giostre.					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo				Area pianeggiante, postazione di rilievo nel prato del parco Benjamin vicino Via Europa, a ca. 1,5 m di altezza dal terreno.					
Note		Sporadico passaggio di veicoli nelle vie circostanti il parco Benjamin. Rintocchi campane in lontananza e abbai cani.					Altezza Microfono (m)		1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente (assenza di traffico stradale):

Leq = 43,5 dBA




Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
			L1	L5	L10
---	---	---	52,5	47,4	45,3
			L50	L90	L95
			40,3	36,4	35,6

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di S. Donà di Piave	 ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA
Breve Periodo	Notturno		

Condizioni Meteo ☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s						
Località	San Donà di Piave		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	00:00
Numero Misura	42/50	N° Postazione	R30 Ngt	Identificazione misura	Parco Benjamin	File#011831D
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD LxtB ☐ LD 831A ☐ LD LxtC ☒ LD 831D	A.O.	1669
Tempo di Osservazione	23:50 - 00:40		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0	
Esecutore rilievo	☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Veicoli in movimento dei residenti limitrofi al parco Benjamin e veicoli passanti nelle vie circostanti il parco Benjamin.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo nel prato del parco Benjamin vicino Via Europa, a ca. 1,5 m di altezza dal terreno.				
Note	Sporadico passaggio e/o manovre di veicoli nelle vie circostanti il parco Benjamin. Voci di persone e/o abbaai cani in lontananza.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente (assenza di traffico stradale):


Leq = 35,0 dBA



Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
---	---	---	44,0	40,0	38,0
			L50	L90	L95
			32,4	30,0	29,5

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di S. Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		

Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s			
Località	Passarella	Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	15:51
Numero Misura	43/50	N° Postazione	R31 Day	Identificazione misura	Passarella File#005831D
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☐ LD LxtB ☐ LD 831A ☐ LD LxtC ☒ LD 831D		A.O. 29
Tempo di Osservazione	15:45 - 16:25	Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese				
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Traffico stradale su Via Passarella.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo su Via Passarella di fronte civico n.71, a ca. 1,5 m di altezza dalla sede stradale in prossimità del marciapiede.				
Note	Canto di uccelli e rintocchi campane della vicina chiesa parrocchiale. Significativo il rumore di alcune auto in manovra nel piccolo parcheggio della banca BCC per il vicino servizio bancomat.			Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 39,6 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 55,4 dBA




Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
			L1	L5	L10
32	1	70	69,1	62,1	57,0
			L50	L90	L95
			41,7	36,3	35,3

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		

Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	Grassaga		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	21:39
Numero Misura	44/50	N° Postazione	R32 Day	Identificazione misura	Grassaga	File#007LxTB
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☒ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1409
Tempo di Osservazione	21:30 - 22:20		Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0	
Esecutore rilievo		☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese				
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato da traffico all'incrocio della frazione di Grassaga e su Via San Giorgio (S.P. n.56) .				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su gradini dell'ingresso laterale della chiesa Grassaga a ca. 1,5 m di altezza da terra e 5 m dalla carreggiata di Via San Giorgio (S.P. n.56).				
Note	Al minuto 21'59" presenza di clacson di una macchina nelle vicinanze. Chiacchierio di persone su pubblico esercizio nelle vicinanze.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:

Localizzazione del punto di rilievo:

Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 38,7 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:


Leq = 51,0 dBA

R32 Day (15 min + 2) - Leq - Lineare

Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
13	---	26	63,9	55,8	49,1
			L50	L90	L95
			39,5	37,3	36,9

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	Chiesanuova		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	16:03
Numero Misura	45/50	N° Postazione	R33 Day	Identificazione misura	Chiesanuova	File#005LxTB
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D		A.O.	474
Tempo di Osservazione	15:55 - 16:45		Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ D. Rigato ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Rumore dato dal passaggio di mezzi leggeri nella piccola frazione di Chiesanuova					
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto presso strada interna nel centro abitato a ca. 1,5 m di altezza da terra. Misura effettuata a 20 m da Via Chiesanuova .					
Note	Punto di rilievo a ca. 50 m dal fiume Piave.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 36,1 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 51,0 dBA




Carico stradale:

Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
			L1	L5	L10
17	---	34	65,3	52,5	47,1
			L50	L90	L95
			38,7	35,5	34,7

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	10/08/2015	Ora Inizio Misura	16:23
Numero Misura	46/50	N° Postazione	R34 Day	Identificazione misura	Duomo	File#006831A
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☒ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D		A.O.	1376
Tempo di Osservazione	16:15 - 17:40		Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Rumore dato dal traffico stradale e dal passaggio di biciclette e qualche pedone.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo in Piazza Attilio Rizzo su asfalto presso strada urbana posta dietro il Duomo a ca. 1,5 m di altezza da terra. La carreggiata è a 1 m dal punto di misura.				
Note	Verso il minuto 16'00" scarico rifiuti nel cassonetto vicino al punto di misura.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 38,1 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 57,6 dBA




Carico stradale:


Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	Livelli statistici:		
44	---	88	L1	L5	L10
			67,7	63,1	60,6
			L50	L90	L95
			52,5	39,5	37,5

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Notturmo		

Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	San Donà di Piave		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	02:00
Numero Misura	47/50	N° Postazione	R34 Ngt	Identificazione misura	Duomo	File#010LxTB
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☒ LD LxTB ☐ LD LxTC ☐ LD 831D	A.O.	1376
Tempo di Osservazione	01:50 - 02:40	Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. De Rossi ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Traffico in Piazza Attilio Rizzo e canto di grilli in lontananza.				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo su asfalto presso strada urbana posta dietro il Duomo a ca. 1,5 m di altezza da terra. La carreggiata è a 1 m dal punto di misura.				
Note	Picchi dati da brusche accelerazioni dei veicoli transitanti in Piazza Attilio Rizzo.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 37,3 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:


Leq = 46,7 dBA



Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
16	---	32	56,3	48,2	44,8
			L50	L90	L95
			37,3	35,4	35,1

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s			
Località	Palazzetto	Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	13:56
Numero Misura	48/50	N° Postazione	R35 Day	Identificazione misura	Impianto a biogas File#014831D
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro	☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☒ LD 831D		A.O. 662
Tempo di Osservazione	13:50 - 14:35	Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese				
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Impianto biogas. Traffico veicolare su Via Madonna della Pace .				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Area pianeggiante, postazione di rilievo a 1,5 m dal terreno, a circa 70 m da Via Madonna della Pace (altezza civ. n.35) e a circa 220 m dall'impianto biogas.				
Note	Esiguo passaggio di veicoli su Via Madonna della Pace. Canto cicale per tutto il tempo di durata della misura.			Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 30,9 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:


Leq = 42,8 dBA



Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
5	3	28	56,7	43,5	37,8
			L50	L90	L95
			32,8	30,6	30,3

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica	
Breve Periodo	Notturmo	Comune di San Donà di Piave	


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s				
Località	Palazzetto		Data	11/08/2015	Ora Inizio Misura	22:01
Numero Misura	49/50	N° Postazione	R35 NgT	Identificazione misura	Impianto a Biogas	File#016831D
Durata della Misura (s)	1.800	Fonometro		☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☒ LD 831D	A.O.	662
Tempo di Osservazione	21:50 - 22:40	Software Utilizzato		Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ S. Berlose ☒ D. Carpanese					
Tipologia delle Sorgenti Presenti		Impianto biogas. Traffico veicolare su Via Madonna della Pace .				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo		Area pianeggiante, postazione di rilievo a 1,5 m dal terreno, a circa 70 m da Via Madonna della Pace (altezza civ. n.35) e a circa 220 m dall'impianto biogas.				
Note	Sporadico passaggio di veicoli su Via Madonna della Pace. Abbai cani in lontananza. Canto dei grilli per tutto il tempo di durata della misura. Fronde alberi mosse da brezza di vento.				Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:



Localizzazione del punto di rilievo:




Livello equivalente senza traffico stradale:

Leq = 38,7 dBA

Livello equivalente con traffico stradale:


Leq = 43,6 dBA



Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
2	---	4	48,4	47,4	46,5
			L50	L90	L95
			42,1	39,9	39,5

SCHEDA MISURE		Classificazione Acustica Comune di San Donà di Piave	
Breve Periodo	Diurno		


Condizioni Meteo		☒ Sereno ☐ Pioggia ☐ Neve ☐ Nebbia ☐ Vento > 5 m/s			
Località	Calvecchia	Data	07/08/2015	Ora Inizio Misura	10:56
Numero Misura	50/50	N° Postazione	R36 Day Int	Identificazione misura	Suola elementare Marco Polo File#000831D
Durata della Misura (s)	900	Fonometro	☐ LD 831A ☐ LD LxTB ☐ LD LxTC ☒ LD 831D		A.O. 411
Tempo di Osservazione	10:45 - 11:30	Software Utilizzato	Noise & Vibration Works 2.8.0		
Esecutore rilievo	☒ D. Carpanese				
Tipologia delle Sorgenti Presenti	Misura effettuata all'interno di un atrio esposto alla strada della scuola elementare Marco Polo sita in Via Boemia				
Caratteristiche dell'Area di Rilievo	Postazione di rilievo su piastrelle e all'interno di un atrio della scuola prospiciente S.S. 14				
Note	Misura effettuata per verificare il rispetto dei limiti imposti per legge all'interno delle scuole poste in prossimità di infrastrutture stradali (Leq diurno deve essere < 45 dBA).			Altezza Microfono (m)	1,5



Descrizione fotografica del rilievo:




Localizzazione del punto di rilievo:



Livello equivalente con traffico stradale:

Leq = 36,2 dBA



Carico stradale:			Livelli statistici:		
Veicoli leggeri	Veicoli pesanti	Veic. equivalenti/ora	L1	L5	L10
---	---	---	47,8	41,8	38,3
			L50	L90	L95
			29,8	21,1	20,3